

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：液化酸素

供給者の会社名称：アバンテ都島株式会社

住所：〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通3-22-2

部門1：本社

連絡先：電話番号：06-6921-6035 FAX番号：06-6921-4623

部門2：摂津事業所

連絡先：電話番号：072-654-4776 FAX番号：072-654-8534

部門3：福知山事業所

連絡先：電話番号：0773-27-5043 FAX番号：0773-27-3685

推奨用途

：金属の精錬冶金用、スカーフイング用、溶断、ガラス原料の溶融助燃剤、製紙用のパルプ漂白、酸化反応、有機排水の酸素活性汚泥法、NOx防止の助燃剤、ロケット推進剤。

：本製品の使用にあたっては該当する各法律に基づき使用すること。

：A-02

整理番号

：2026年 4月 1日

2. 危険有害性の要約

【化学品のGHS分類】GHS第6版準拠

物理化学的危険性

酸化性ガス

：区分1（シンボル：円上の炎、注意喚起語：危険）

高压ガス

：圧縮ガス（シンボル：ガスボンベ、注意喚起語：警告）

健康に対する有害性

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

：区分3（気道刺激性）（シンボル：感嘆符、注意喚起語：警告）

※上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しない又は分類できない。

【GHSラベル要素】

絵表示又はシンボル：



注意喚起語

：危険

危険有害性情報

：発火又は火災助長のおそれ：酸化性物質

：深冷液化ガス：凍傷又は傷害のおそれ

：呼吸器への刺激のおそれ

注意書き

安全対策

：衣類及び可燃物から遠ざけること。

：バルブや付属品にはグリース及び油を使用しないこと。

：粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

：屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。

：耐寒手袋及び保護面又は保護眼鏡を着用すること。

：吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

：気分が悪いときは医師に連絡すること。

応急処置

- : 凍った部分をぬるま湯で溶かすこと。受傷部はこすらないこと。直ちに医師の診察／手当てを受けること。
- : 火災の場合：安全に対処できるならば漏えいを止めること。
- : 換気の良い場所での保管すること。容器を密閉しておくこと。
- : 施錠して保管すること。
- : 内容物／容器は勝手に廃棄せず、製造者又は販売者に返却すること。
- : GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- : 酸素中毒。高酸素分圧のガスを長時間吸入すると、酸素中毒の症状（肺の刺激症状、前胸部不快感、肺活量の減少、知覚異常、けいれん、全身倦怠感、血液異常等）を引き起こすおそれがある。
- : 紛失するガスを眼に受けると失明するおそれがある。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

- : このガスが大量に漏えいすると、燃焼を促進し、火勢を強めるおそれがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

化学名又は一般名

化学特性（化学式等）

化学物質を特定できる一般的な番号

CAS番号

成分及び濃度又は濃度範囲

官報公示整理番号

化審法

安衛法

: 化学物質（単一製品）

: 酸素

: O₂

: 7782-44-7

: 99.5 vol%以上（99.6 wt%以上）

: 対象外

: 対象外

4. 応急処置

吸入した場合

- : 新鮮な空気の場所に移し、衣服を緩め毛布等で温かくして安静にさせる。

- : 気分が悪いときは、医師の治療を受ける。

- : 呼吸が止まっていれば人工呼吸を行い、医師の治療を受ける。

- : 凍傷を起こす。凍傷部分を多量の水で温め、医師の治療を受ける。凍傷部分を擦ってはならない。

- : 凍傷部分の衣服が凍り付いて取れないときは、無理に取らず、その他の部分のみ衣服を切り取る。

- : 多量の水で洗い、直ちに医師の治療を受ける。

- : 口をすすぐ。

- : 「吸入した場合」に準ずる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

- : 高酸素分圧のガスを吸入すると、酸素中毒の徴候（けいれん、めまい、嫌悪、視力障害等）があらわれる。

- : 液化ガスに触れると、低温により皮膚組織が凍り、凍傷の徴候（皮膚の発赤、腫れ、痛み）があらわれる。

応急処置をする者の保護に必要な注意事項

- : このガスが漏えい又は、噴出している場所では、酸素中毒のおそれがあるため換気を行い、必要に応じて陽圧式空気呼吸器を着用する。また、皮膚等に付着させないよう、保護眼鏡、乾いた皮手袋等の保護具を着用する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤

: 周辺火災に合わせた消火剤を使用する。散水、噴霧水、粉末消火剤、泡消火剤等。

使ってはならない消火剤

: なし。

火災時の特有の危険有害性

- : 酸化性であるので燃焼を促進し、火勢を強める。難燃性のものでも燃える場合がある。
- : 容器が火災にさらされると内圧が上昇し、安全装置が作動してガスが噴出する。
- : 火勢により容器の内圧上昇が激しいときは、容器の破裂に至ることもあり、破裂した容器は飛散しあるいはロケットのように飛んで危害を与えることがある。
- : 液化ガスが漏えいして気化すると体積が数百倍になるため、換気の悪い場所では酸素中毒のおそれがある。
- : 関係者以外は安全な場所に退避させる。
- : 速やかにガスの供給を絶ち、周囲のものをできるだけ遠ざける。
- : 風上から水を噴霧して、容器を冷やしながらか周囲の消火を行う。
- : 周辺火災の場合は、容器を安全な場所に移動する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

- : 耐火手袋、耐火服等の保護具を着用し、火災からできるだけ離れた風上から消火にあたる。
- : このガスが漏えい又は噴出している場所では、酸素中毒のおそれがあるため換気を行い、必要に応じて陽圧式空気呼吸器を着用する。また、皮膚等に付着させないよう、保護眼鏡、乾いた皮手袋等の保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- : 直ちに、全ての方向に適切な距離を漏えい区域として隔離し、ガスが拡散するまで関係者以外の立入を禁止する。
- : 酸素中毒の危険を防止するために、換気を良くし、ガスの吸入を避ける。特に、液化ガスが漏えいして気化すると体積が数百倍になるため注意する。
- : 漏えいを止められない場合は、風下の人を退避させ、風通しの良い安全な場所に避難する。
- : 漏えい区域に入る者は、必要に応じて、空気中の酸素濃度を測定管理し、陽圧式空気呼吸器を着用する。
- : 作業着等に着火するおそれがあるため、高濃度のガスにさらされないよう注意する。
- : 液化ガスが直接身体に触れると凍傷を起す。取扱うときは保護眼鏡、乾いた皮手袋等の保護具を着用する。

環境に対する注意事項

封じ込め及び浄化の方法及び器材

: 換気を良くし、速やかに大気中に拡散、稀釈させる。

: 安全に対処できなければ漏えいを止める。

: 周辺での着火源（熱、高温のもの、火花、裸火等の火気）の使用を禁止する。禁煙。

: 酸素中毒の危険を防止するため、漏洩したガスが滞留しないように換気を良くする。

: ガスの供給を絶つ。

: 大量の漏えいが続くようであれば、周囲をロープ等で囲み、立入禁止

とする。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

取扱者のばく露防止

- : 高酸素分圧のガスを吸入すると、酸素中毒のおそれがある。ばく露を防止するため、換気を良くする。
- : 液化ガスが直接身体に触れると凍傷を起こす。取扱うときは保護眼鏡、乾いた皮手袋等の保護具を着用する。
- : 周辺での着火源（熱、高温のもの、火花、裸火等の火気）の使用を禁止する。禁煙。

火災・爆発の防止

- : ガスケット類は、可燃性のものを使用しない。
- : 禁油表示のある圧力調整器、ホース、圧力計等を使用する。
- : 機器及び付属機器等（貯槽、容器、配管、弁類、蒸発器、計器類）は清浄に保ち、油脂類、有機物、ごみ、錆、バリ等が付着してはならない。付着している場合には、完全に除去してから使用する。
- : 摩擦熱、断熱圧縮等により、容器弁を急激に開けない。
- : いることがあるため、容器弁を急激に開けない。
- : 可燃性ガスと混合し爆発性混合ガスを生じさせない。
- : 点検、修理、増設等で工事を行う際は、窒素等の不活性ガスで事前に十分なパージをしてから行う。

: 液化ガスは、液膨張、気化膨張により配管を破壊するおそれがあるため、配管内で閉塞させない。

: 容器を電気回路の一部に使用しない。

: 容器を熱すると爆発の恐れがある。容器弁等を加熱するときは、40℃以下の温水で温め、バーナー等で直接加熱しない。

: 深冷液化ガスは、多くの材料を脆くするため、材料の選択に注意する。低温脆性を起こさない適正な材料は、オーステナイト系ステンレス鋼、9%ニッケル鋼、銅、アルミニウム等がある。炭素鋼は低温脆性を起こすため使用できない。

: 容器には、充填許可を受けた者以外がガスの充填を行ってはならない。容器の修理、再塗装、容器弁及び安全装置の取り外しや交換等は、容器検査所以外では行ってはならない。

: 容器刻印、表示等を改変、除去、若しくは剥離してはならない。

: 容器付属品（可溶性、破裂板等）を操作してはならない。

: 容器の授受に際しては、あらかじめ容器を管理する者を定めておく。使用後の容器は残圧を残り、確実に容器弁を閉め、保護キャップを付けた上で、速やかに販売者に返却する。

: 契約に示す期間を経過した容器及び使用済み容器は速やかに販売者に返却する。

局所排気・全体換気

: このガスを使用するにあたっては、酸素中毒のおそれがあるため換気を良くし、密閉された場所や換気の悪い場所で取扱わない。特に液化ガスが漏えいして気化すると体積が数百倍になるため注意する。

: このガスを使用するタンク類の内部での作業は、このガスの流入を防ぐと共に十分な換気を行い、労働安全衛生法に従い行う。

: 高圧ガス保安法の定めるところにより取扱う

: 使用するガス関連機器の取扱説明書を入力し、全ての安全注意項目を読み理解するまで取扱わない。

: 容器の使用前に、容器の刻印、塗装、表示等を確認、内容物が目的のものとは異なるときには使用せずに、販売者に返却する。

: 密閉された場所や、換気の悪い場所では使用しない。万一そのような

その他の注意事項

場所で使用する場合は、酸素濃度が2 vol%超にならないよう測定管理する。

- : 容器の充填圧力に見合った機器を使用する。
- : 容器には、転倒、転落等を防止する措置を講じ、かつ粗暴な扱いをしない。
- : 液化ガスの容器は横倒しで取扱わない。可搬式超低温容器が横倒しとなった場合には、使用を中止し、容器記号番号と容器転倒の情報等、詳細を販売業者に連絡の上、速やかに販売者に返却する。
- : 容器をローラーや型の代わり等、容器本来の目的以外には使用しない。
- : 容器弁の口金内部に付着した塵埃類を除去する目的でガスを放出する場合は、口金を人のいない方向に向け、容器弁を短時間微開して行う。
- : 容器の取り付け、取り外し及びガスの使用にあたっては、ガスが漏えいしないよう注意し、漏えい検査には発砲液等を使用する。
- : 使用開始前及び使用中は定期的に漏えいの有無を確認する。
- : 容器弁の閉閉に使用するハンドルは所定のものを使用し、容器弁はゆっくりと閉閉する。手で閉閉が出来ないときは、ハンマー等で叩かず、その旨を明示して販売者に返却する。
- : 高圧のガスが直接人体に吹きつけられると、損傷を起すことがあるため、高圧で噴出するガスには触れない。
- : 深冷液化ガスの通る断熱していない配管は、凍傷を起こす危険があるため、直接触れない。
- : 深冷液化ガスが常温のものと接触すると、沸騰し飛沫が生じて危険であるため、密閉しないで用いられるデュワー瓶（魔法瓶）等の容器に深冷液化ガスを入れるときは、保護眼鏡、乾いた皮手袋等の保護具を着用し、飛沫が発生しないようゆっくりに注ぐ。
- : 使用後は容器弁を完全に閉め、保護キャップを確実に装着する。
- : 可燃物、油脂類、還元性物質との接触を避ける。詳細については、「10. 安定性及び反応性」を参照
- : 容器にこのガス以外のものが混入した可能性があるときは、容器記号番号と混入物の情報等、詳細を販売者に連絡する。
- : 取扱後は、手をよく洗う。

接触回避

衛生対策

保管

安全な保管条件

適切な技術的対策

- : 高圧ガス保安法の定めるところにより保管する。
- : 容器は保護キャップを装着し、風通し及び水はけの良い、乾燥した40℃以下の場所に施錠して保管し、腐食性の雰囲気や連続した振動にさらされないようにする。
- : 液化ガスの容器は横倒しで保管しない。可搬式超低温容器が横倒しとなった場合には、使用を中止し、容器記号番号と容器転倒の情報等、詳細を販売者に連絡の上、速やかに販売者に返却する。
- : 液化ガスの容量が容器の内容容積の90 vol%を超えてはならない。
- : 低温容器は、熱侵入により内圧が徐々に上昇するため、安全弁が作動する前に放出弁を開けて内圧を下げる。なお、安全弁の元弁を閉止してはならない。
- : 充填容器、残ガス容器はそれぞれ区分して保管する。
- : 可燃性ガス、毒性ガス、酸化性ガスの容器はそれぞれ区分して保管する。
- : 周辺での着火源（熱、高温のもの、火花、裸火等の火気）の使用を禁止する。禁煙。
- : 容器の周囲に引火性又は発火性のものを置かない。
- : 可燃物、油脂類、還元性物質。詳細については、「10. 安定性及び反応性」を参照。

混触禁止物質

安全な容器包装材料

: 高压ガス保安法で規定されている容器。
: デュワー瓶（魔法瓶）等の容器。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

日本産業衛生学会

ACGIH

設備対策

: 未設定（2021年版）
: 未設定（2019年版）
: 屋内で使用する場合は、換気を良くし、引火性又は発火性のものを遠ざける。
: 必要に応じて、空気中の酸素濃度が22vol%超にならないよう測定管理する。

保護具

呼吸用保護具

手の保護具

眼、顔面の保護具

皮膚及び身体の保護具

: 必要に応じて、陽圧式空気呼吸器を使用する。
: 使用形態に応じた手袋を着用する。
: 使用形態に応じた保護眼鏡を着用する。
: 使用形態に応じた作業服を着用する。
: 袖及びズボンの裾より肌を露出しない。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

: 液化ガス

色 : 無色

臭い : 無臭

融点/凝固点 : -218.8℃

沸点又は初留点及び沸点範囲 : -183.0℃

可燃性 : なし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界

: なし

引火点 : なし

自然発火点

: なし

分解温度

: なし

pH

: データなし

動粘性率

: データなし

溶解度

: データなし

n-オクタノール/水分分配係数 (Log 値)

: 0.031L/L-H₂O (20℃, 101.3kPa)

: Log Pow=0.65

: 5.043MPa (臨界点)

蒸気圧

: 1.141kg/L (-183℃, 101.3kPa)

密度及び/又は相対密度

: 1.111 (空気=1)

相対ガス密度

: データなし

粒子特性

: データなし

その他のデータ

: 32.0

分子量

10. 安定性及び反応性

反応性

: 酸化性が非常に強い。

化学的安定性

: 常温常圧では比較的安定なガスである。

危険有害反応可能性

: 酸化剤であり、可燃物、油脂類、還元性物質と反応し、火災や爆発の危険をもたらす。

: 他の物質の燃焼を促進する。

: 水との共存により金属の腐食を促進させる。

避けるべき条件

- : 高圧下又は高濃度下での可燃物、油脂類、還元性物質との反応。
- : 可燃性ガスとの混合による爆発性混合ガスの形成。
- : 断熱圧縮。
- : 高圧下での水との共存
- : 可燃物、油脂類、還元性物質。
- : 液体が浸透しやすい繊維類、木材等。
- : データなし

混触危険物質

危険有害な分解生成物

1 1. 有害性情報

- 急性毒性 経口 : 分類できない
- 急性毒性 経皮 : 分類できない
- 急性毒性 吸入 (ガス) : 区分に該当しない
ヒトが常時吸入しているため、区分に該当しないとした。
- 急性毒性 吸入 (蒸気、粉塵、ミスト) : 区分に該当しない (分類対象外)
- 皮膚腐食性/刺激性 : 分類できない
- 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 分類できない
- 呼吸器感作性又は皮膚感作性 : 分類できない
- 生殖細胞変異原性 : 分類できない
- 発がん性 : 分類できない
- 生殖毒性 : 分類できない
- 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) : 区分3 (気道刺激性)

: 区分3 (気道刺激性)
ラットに100%濃度の酸素をばく露すると24時間で気管支と血管の収縮が見られ (PATY (5th, 2001))、ウサギに100%濃度の酸素をばく露すると24時間～96時間において肺容量の減少、リン脂質の減少 (表面活性物質)、肺水腫が認められ (5th, 2001))、ラットに95%度の酸素をばく露すると12時間で表面活性物質の減少が認められているが (PATY (5th, 2001))、いずれもガイダンスの範囲を超える用量で見られている。ヒトにおいては95%濃度の酸素にばく露して4時間以内に発咳が認められており (PATY (5th, 2001))、また、90～95%濃度の酸素にばく露すると3時間以内に発咳が認められている (HSDB (2007)) ことから、区分3 (気道刺激性) とした。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

- : 分類できない
- : 分類できない
- : 液化ガスが直接身体に触れると凍傷を起こす。
- : 噴出するガスを眼に受けると失明するおそれがある。
- : 高酸素分圧のガスを長時間吸入すると、酸素中毒の症状 (肺の刺激感、状態、前胸部不快感、肺活量の減少、知覚異常、けいれん、全体倦怠感、血液異常等) をひき起こすおそれがある。

誤えん有害性

その他の情報

1 2. 環境影響情報

- 生態毒性 : データなし
- 残留性・分解性 : データなし
- 生態蓄積性 : データなし
- 土壌中の移動性 : データなし
- オゾン層への有害性 : データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

- : 使用済み容器は残ガスを廃棄せず、そのまま販売者に返却する。
- : 容器の廃棄は容器所有者が行い、使用者が勝手に行わない。
- : やむを得ずガスを大気中に放出するときは、高圧ガス保安法の規定に従い、火気を取扱う場所又は引火性若しくは発火性のものを堆積した場所をさけ、通風の良い場所で少量ずつ放出する。
- : 廃棄に使用する弁類、器具類から石油類、油脂類その他の可燃性のものを除去した後に行う。
- : 容器弁はゆっくりと開閉し、廃棄した後は容器弁を閉め、保護キャップを確実に装着し、容器の転倒、転落等を防止する措置を講ずる。
- : 容器弁等を加熱するときは、40℃以下の温水で温め、パーナー等で直接加熱しない。

14. 輸送上の注意

国連番号
品名 (国連輸送名)
国連分類
副次危険性
容器等級
海洋汚染物質
MARPOL 73/78 付属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質
: UN1073
: OXYGEN, REFRIGERATED LIQUID
酸素 (深冷液化) されているもの)
: クラス 2. 2 (非引火性非毒性高圧ガス)
: クラス 5. 1 (酸化性物質)
: 非該当
: 非該当
MARPOL 73/78 付属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質
: 非該当

輸送又は輸送手段に関する特別の安全対策

- : 高圧ガス保安法の定めるところにより輸送する。
- : 液化ガスの容器は横倒しで輸送しない。
- : 車両等によって運搬する場合は、荷送人は運送人にイエローカードを携帯させる。
- : 容器を車両に積載して輸送するときは、運転席から独立した荷台に積載し、車両の見やすい所に「高圧ガス」の警戒標を掲げ、消火器、防災工具等を携行する。
- : 容器は保護キャップを装着し、漏えいのないものを積み込み、転倒、転落、衝撃等を避けるべく荷崩れの防止を確実に行う。
- : 容器は40℃以上にならないように、温度上昇防止措置を行う。
- : 可燃性ガスと混載するときは、容器弁の方向を反対に向けるか、間隔を十分にとる。

国内規制がある場合の規制情報

- 陸上規制情報
高圧ガス保安法
: 法第23条 (移動)
: 一般高圧ガス保安規則第48条 (移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
- 消防法
: 法第16条 (積載方法及び運搬方法)
: 危険物の規制に関する政令第29条 (積載方法)
: 危険物の規制に関する規則第46条 (危険物と混載を禁止される物品) 第1項第2号; 高圧ガス
- 道路法
: 法第46条 (通行の禁止又は制限)
: 施工令第19条の13 (車両の通行の制限) 第2号; 高圧ガス
- 海上規制情報
船舶安全法
: 法第28条 (危険物等の規制)

- : 危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号 (危険物) ロ ; 高压ガス
 - : 船舶による危険物の運送基準等を定める告示別表第1 ; UN1073
 - : 法第20～22条 (危険物)
 - : 施行規則第12条 (危険物の種類)
 - : 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示別表第2号イ ; 高压ガス
 - : 法第86条 (爆発物等の輸送禁止)
 - : 施行規則第194条 (輸送禁止の物件) 第1項第2号 ; 高压ガス
 - : 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示別表第1 (輸送許容物件) ; UN1073 (積載禁止)
- 緊急時応急措置指針番号 : 122

15. 適用法令

該法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

化学物質排出把握管理促進法 (P R T R 制度)

: 非該当

労働安全衛生法
: 労働安全衛生規則第24条の14、15 (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性等の表示)

: 法第28条の2 (事業者の行うべき調査等)

毒物及び劇物取締法
: 非該当

その他の適用される法令の名称及びその法令に基づく規制に関する調査

: 法第2条第1項3号 ; 液化ガス

: 施工令第7条 (特定高压ガス) ; 液化酸素3000kg

: 平成8年4月16日厚生省告示第120号 (既存添加物名簿) ; 既存添加物

道路法
: 14. 輸送上の注意の通り。

船舶安全法
: 14. 輸送上の注意の通り。

港則法
: 14. 輸送上の注意の通り。

航空法
: 14. 輸送上の注意の通り。

16. その他の情報

引用文献

- 1) 職場のあんぜんサイト (GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報)
: 厚生労働省
(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_FND_Aspw)
- 2) SDS・ラベル・イエローカード
: 日本産業・医療ガス協会
(https://www.jimga.or.jp/business/sds_label_yellowcaed/)
- 3) 高压ガスハンドブック : 日本産業・医療ガス協会
- 4) 緊急時応急措置指針 : 日本化学工業会
- 5) 国際化学物質安全性カード (ICSCs)
: 国立医薬品食品衛生研究所 (<https://www.nihs.go.jp/ICSC/>)
- 6) NITE—化学物質管理分野
: 製品評価技術基盤機構 (<https://www.nite.go.jp/chem/index.html>)

記載事項の取扱い

: この安全データシート及び記載内容は、現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成していますが、記載のデータや評価に関しては、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。

: 記載事項は通常の取扱いを対象にしたものでありますため、特別な取扱いをする場合には、新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、

ご利用下さい。

- : すべての化学製品は「未知の危険性、有害性がある」という認識で取扱うべきであり、その危険性、有害性も使用時の環境、取扱い方、保管の状態、及び期間によって大きく異なります。ご使用時はもちろんのこと、開封から保管、使用、廃棄に至るまで、専門知識、経験のある方のみ、又はそれらの方々の指導のもとで取扱うことを推奨します。
- : ホームページ等への転載、当製品をご使用にならない方への提供はお断りします。